

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M "César Julio Mérida Vásquez" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, San Gaspar Ixchil.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1368-43	FECHA:	29/08/2025



Foto. 1 Cubierta de lamina



Foto. Estructura de techo



Foto. 3 Ventanas



Foto. 4 Pintura en Muros exteriores e interiores



Foto. 5 Mantenimiento a Portones



Fotos, 6 Puertas de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Selva
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo





1954

1954



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M "César Julio Mérida Vásquez" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, San Gaspar Ixchil.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1368-43	FECHA:	29/08/2025





Foto 7 Mantenimiento a Barandas




Foto 8. Servicios Sanitario y sus accesorios



Foto 9. Mano de obra Especializada



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

