

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN GASPAR IXCHIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHACPANTZÉ, ALDEA LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-4847-41	FECHA:	20/03/2025



SUSTITUCIÓN DE LAMINA



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO



SUSTITUCIÓN DE CHAPA



SUSTITUCIÓN DE CANAL



INSTALACIÓN DE TUBOS Y MALLAS



MANTENIMIENTO DE PLANCHA DE CONCRETO



AMPLIACIÓN DE PILA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF <i>[Signature]</i> ESQUEMA ESCUELA OFICIAL RURAL CONSEJO EDUCATIVO CÓDIGO 13-29-4847-41 HUEHUETENANGO	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Signature]</i> ESQUEMA ESCUELA OFICIAL RURAL CASERIO CHACPANTZÉ ALDEA LA CUMBRE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO
---	---