

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, San Gaspar Ixchil.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-6316-45	FECHA:	20/03/2025



Foto 1. Puerta de Sanitario



Foto 2. Ventanas de aulas y Salón.



Foto 3. Accesorio de inodoro.



Foto 4. Accesorio de inodoro.




Foto 5. Tablero de Flipon



Foto 6. Deposito de Agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

