

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Santiago Chimaltenango           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Loctoc, aldea La Florida |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-30-0003-43               | FECHA:                         | 20 de marzo de 2025              |

PISO EN AULA



Foto1: Sustitución de piso granito dentro del aula No. 1

PISO EN AULA



Foto 1.1: Sustitución de piso granito corredor de la escuela No 2

PISO CORREDOR



Foto 1.2: Sustitución de piso granito corredor de la escuela No. 1

PISO CORREDOR



Foto 1.3: Sustitución de piso granito corredor de la escuela No 3

PISO CORREDOR



Foto 1.4: Sustitución de piso dañado a piso granitos corredor escuela No. 3

PINTURA EN MUROS EXTERIORES



Foto 1.5: Pintura dentro y fuera del aula No. 3 primer nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Santiago Chimaltenango           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Loctoc, aldea La Florida |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-30-0003-43               | FECHA:                         | 20 de marzo de 2025              |

PUERTA DE METAL



Foto 2: Sustitución de las 3 puertas de baños en mal estado

PUERTA DE METAL



Foto 2.1: Sustitución de puertas de baño en mal estado

MANTENIMIENTO DE PORTONES



Foto 3: Sustitución de portón de la escuela.

PINTURA EN MUROS EXTERIORES



Foto 4: Pintura frente de la escuela No. 2

PINTURA EN EXTERIORES



Foto 4.1: Pintura de la escuela No. 2

PINTURA EN MUROS EXTERIORES



Foto 4.2: Pintura frente, dentro y atrás de las dos aulas segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Santiago Chimaltenango           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Loctoc, aldea La Florida |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-30-0003-43               | FECHA:                         | 20 de marzo de 2025              |

**PINTURA EN MUROS EXTERIORES**



Foto 4.3: Pintura atrás de la escuela No. 1

**PINTURA EN MUROS EXTERIORES**



Foto 4.4: Pintura frente de la escuela No. 1

**PINTURA EN MUROS INTERIORES**



Foto 4.5: Pintura dentro y fuera del aula No. 4 segundo nivel

**PINTURA EN MUROS INTERIORES**



Foto 4.6: Pintura dentro del aula No. 1

**PINTURA EN MUROS INTERIORES**



Foto 4.7: Pintura dentro del aula No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la CEF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|