

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SANTIAGO CHIMALTENANGO                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON NUEVA ESPERANZA, ALDEA LA FLORIDA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-30-0010-43 | FECHA:                         | 20 DE MARZO 2025                         |



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Ventanas



Foto 4: Sustitución de puertas de metal



Foto 4.1: Sustitución de puertas



Foto 5: Canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público