

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loma grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0024-41	FECHA:	06 de junio de 2,025



Foto 1: Sustrucción de laminas por troqueladas



Foto 2: Sustrucción de malla y tubos de metal



Foto 3: Sustrucción de piso



Foto 4: Sustrucción de cables, de la energía eléctrica



Foto 5: Sustrucción de vidrios




Foto 6: Sustrucción de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diana

Firma y sello del Presidente de la AEP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

