



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loma grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0024-41	FECHA:	20 de julio de 2,025



Foto 1: Sustrucción de laminas por troqueladas



Foto 2: Sustrucción de malla y tubos de metal



Foto 3: Sustrucción de piso



Foto 4: Sustrucción de cables, de la energía eléctrica



Foto 5: Sustrucción de vidrios



Foto 6: Sustrucción de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

