Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loma grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0024-41	FECHA:	26 de agostode 2,025



Foto1: Sustitución de laminas por troqueladas

Foto 2: Sustitución de malla y tubos de metal

Foto 3: Sustitucion de piso

Foto 4: Sustitución de cables, de la energía eléctrica



Foto 5: Sustitución de vidrios

Foto 6: Sustitucion de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Comité Educativo de Padres de Familia Aldea Loma Grande Escuela Oficial Rural Mixta MINISTERIO DE EDUCACIÓN Santiago Chimaltenango Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Loma Grande Santiago Chimaltenango, Huehuetenango