Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB, anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bella Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-1377-41	FECHA:	6 de junio 2025

Foto1: Pisos deteriorados

Foto 2: lamina en mal estado, lo cual será sustituido

Foto 3: Malla en mal estado, lo cual será destituido

Foto 4: Canales deteriorados



Foto 5: Colocación de balcones

Foto 6: Puertas en mal estado de los baños, Y pintada de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
E.O.R.M. Aldea Bella Vista
Santiago Chimaltenango
Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Bella Vista
Santiago Chimaltenango
Huehuetenango, Guatemala