



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB, anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bella Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-1377-41	FECHA:	6 de junio 2025



Foto1: Pisos en proceso



Foto 2: lamina del techo terminada



Foto 3: Malla en mal estado o cercucion terminada



Foto 4: Canales terminada



Foto 5: Colocación de balcones terminadas



Foto 6: puertas colocada del baño y pintadas del puertas del aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---