



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB, anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bella Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-1377-41	FECHA:	6 de junio 2025



Foto1: Pisos terminada



Foto 2: lamina del techo terminada



Foto 3: Malla en mal estado o cerculacion terminada



Foto 4: Canales terminada



Foto 5: Colocación de balcones terminadas



Foto 6: puertas colocada del baño y pintadas del puertas del aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPFAMILIA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Santiago Chimaltenango
Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
Escuela Oficial Rural Mejorada
Aldea Bella Vista
Santiago Chimaltenango, Huehuetenango, Guatemala