



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTIAGO CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-5073-42	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Mantenimiento a estructura, lijado y aplicación de pintura en puertas



Foto 2.1: Sustitución de vidrios



Foto 2.2: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 2.3: Sustitución de ventanas de metal por PVC



Foto 3: Sustitución de canal de metal



Foto 4: Pintura en muro exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTIAGO CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-5073-42	FECHA:	20/03/2025



Foto 4.1: Aplicación de pintura en pared exterior



Foto 4.2: Pintura en muro interior



Foto 5: Sustitución de inodoros



Foto 6: Mantenimiento de baranda




Foto 7: Mantenimiento a porton de metal



Foto 8: Mantenimiento de energia eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 JM CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Escuela Oficial Urbana Mixta Santiago Chimaltenango Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 J. M. DIRECCIÓN Escuela Oficial Urbana Mixta Santiago Chimaltenango Huehuetenango
---	--	--	--