



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-5731-43	FECHA:	6 de junio de 2025



Foto 1: sustitución de lámina



Foto 2: sustitucion de capote de lámina



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Pintura en muros interiores



Foto 5: sustitucion de interruptores dobles



Foto 6: Sustitucion de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público