

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |                                                          |                                |                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                                            | MUNICIPIO:                     | Santiago Chimaltenango                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón las Piedras, Santiago Chimaltenango. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-30-5927-45                                            | FECHA:                         | 06/06/2025                                  |



Foto1: Colocación del piso en el primer nivel



Foto 2: mantenimiento a balcones.



Foto 3: Instalación de baranda



Foto 4: Instalación de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

