

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM, JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-7054-41	FECHA:	29 de agosto de 2025



Foto1: finalización de lámina



Foto 2: finalizacion de capote



Foto 3: finalizacion de estructura de metal de ventana




Foto 4: finalización de canal de metal y sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 5: finalización de pintura en muros interiores



Foto 6: finalización de plafoneras y sustitución de interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público VESPERTINA