

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0006-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: PUERTA DE METAL EN MALAS CONDICIONES



Foto 2: BALCONES DE METAL EN MAL ESTADO




Foto 3: PISO DE TORTA POR GRANITO EN MAL ESTADO




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TUBO GALVANIZADO CON MALLA GALVANIZADA EN MALAS CONDICIONES



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CFF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0006-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 7: INSTALACION DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL




Foto 8: MEJORAMIENTO A MESA DE CONCRETO DE COCINA



Foto 9: INSTALACION DE AZULEJO A MESA DE COCINA



Foto 10: SUSTITUCION DE PILA DE PLASTICO DE DOS LAVADEROS EN MAL ESTADO




Foto 11: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.F.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

