

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0006-43	FECHA:	13/08/2025




Foto1: Instalacion de puerta de metal




Foto 2: Instalacion de balcones de metal




Foto 3: Instalacion de piso de granito



Foto 4: Sustitucion de tubo galvanizado con malla



Foto 5: Cambio de focos




Foto 6: Sustitucion de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0006-43	FECHA:	13/08/2025



Foto1: Colocacion de azulejo en estufa rural




Foto 2: Mejoramiento a mesa de concreto




Foto 3: Colocacion de azulejo a mesa



Foto 4: Colocacion de pila




Foto 5: Repello y cernido de paredes


Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

