

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0006-43	FECHA:	22/08/2025




Foto 1: Puertas de metal instaladas



Foto 2: Balcones de metal instalados




Foto 3: Piso de granito terminado




Foto 4: Tubos de metal galvanizado y mallas instaladas




Foto 5: Focos ya instalados




Foto 6: Deposito de agua instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0006-43	FECHA:	22/08/2025




Foto 1: Azulejo de estufa rural terminado




Foto 2: Mesa de concreto de cocina terminada




Foto 3: Azulejo a mesa de cocina terminado



Foto 4: Pila plastica instalada




Foto 5: Recoello y cernido de paredes terminado

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la CPE FAMILIA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

