



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cuatro Caminos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0015-42	FECHA:	10/10/2025



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA ÁREA 1 EN MAL ESTADO



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA. ÁREA 2 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MAL ESTADO



Foto 3: Sustitución de piso de torta de cemento.. Área de la cancha



Foto 4: Sustitución de piso de granito. (corredor)



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Reparación de Sistema Eléctrico Sustitución de focos y reparación de cableado en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alejandra Carmen Alva González

Alejandra Carmen Alva González de Solís
Firma y sello del Presidente de la OPF



Sergio René Morales Guillén

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

