

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cuatro Caminos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0015-42	FECHA:	17/11/2025




Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA ÁREA 1



Foto 2: Cambio de lámina y elementos de fijación



Foto 3: Sustitución de piso de torta de cemento.. Área de la cancha en ejecución.



Foto 4: Sustitución de piso de granito en mal estado. (corredor)



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Reparación de Sistema Eléctrico: Insstalación y sustición de focos ahorradores y reparación de cableado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alejandra Carmen Alva González

Alejandra Carmen Alva González de Solís
Firma y sello del Presidente de la OPF



Sergio René Morales Guillén

Sergio René Morales Guillén
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

