Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cuatro Caminos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0015-42	FECHA:	24/11/2025

Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA ÁREA 1 Instalada y elementos de fijación

Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA. ÁREA 2 instalada y elementos de fijación

Foto 3: Sustitución de piso de torta de cemento.. Área de la cancha



Foto 4: Sustitución de piso de granito. (corredor) ya instalado

Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores ya ejecutado

Foto 6: Reparación de Sistema Eléctrico: Instalación de Focos ahorradores y reparación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alejandra Carmen Alva González de Solís
Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Cuatro Caminos Organización de Padres de Familia Santa Ana Huista, Huehuetenango

Sergio René Morales Guillén
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Cuatro Caminos DIRECCION Santa Ana Huista Huehuetenango