



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                                          |                                |                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                                            | MUNICIPIO:                     | Santa Ana Huista        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Agua Escondida    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-31-0016-45                                            | FECHA:                         | 24 de noviembre de 2025 |



Foto 1: Sustitución de puertas de metal finalizado.



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, sujeciones, aplicación de pintura) finalizado.



Foto 3: Sustitución de ventanas de metal finalizado.



Foto 4: Mantenimiento de balcones de ventanas finalizado.




Foto 5: Sustitución de torta de cemento a granito finalizado.



Foto 6: Mantenimiento de portón finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

