



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA ZARCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0018-45	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina.



Foto 2: Sustitución de capotes.



Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal.



Foto 5: Sustitución de ventana



Foto 6: Sustitución de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





7. Pintura de interiores



8. Sustitución y reparación de sistema eléctrico.



9. Complemento de pared de cocina



10. Sustitución de plancha.



11. Sustitución de chimenea.



12. Repello de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

