

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0019-46	FECHA:	22/08/2025



Foto 1: Chapa Nueva intalada



Foto 2: Instalación de puertas nuevas



Foto 3: Mantenimiento finalizado a puertas de metal




Foto 4: Balcones terminado en su 100% de mantenimiento



Foto 5: Balcon nuevo instalado



Foto 6: Piso nuevo colocados en servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia
Cantón San Juan
Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
Santa Ana Huista,
Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0019-46	FECHA:	22/08/2025




Foto 7: Finalización de colocación de piso en aula.




Foto 8: Colocación de nuevas plafoneras.




Foto 9: Instalación de focos nuevos en el sistema eléctrico




Foto 10: Colocación de interruptores nuevos




Foto 11: Tomacorriente nuevo instalado




Foto 12: Instalación de tablero y flipón nuevo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0019-46	FECHA:	22/08/2025



Foto 13: Reparación del ducto más accesorio y sistema eléctrico finalizado



Foto 14: Repello de paredes culminado en el espacio que lo necesitaba




Foto 15: Instalación de unidades del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público