



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Yuxén	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yuxén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1390-43	FECHA:	21/08/2025



Foto1: Sustitución de piso de granito en 2 aulas



Foto 2: Sustitución de piso de granito en corredor de aulas



Foto 3: Sustitución de lamparas de tubo por bombillas Led




Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Sustitución de plafoneras



Foto 6: Sustitución de interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A. M. A.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Yuxén	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yuxén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1390-43	FECHA:	21/08/2025



Foto7: Reparación de Cableado Eléctrico




Foto 8: Sustitución de ducto Eléctrico y accesorios







Foto9: Sustitución de tomacorrientes dobles



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---