Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA, SANTA ANA HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-7053-42	FECHA:	10/10/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL

Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL

Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Foto 5: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCIÓN INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta
Consejo de Padres de Familia
Aldea Buena Vista
Santa Ana Huista

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA BUENA VISTA
DIRECCIÓN
SANTA ANA HUISTA
HUEHUETENANGO

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA, SANTA ANA HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-7053-42	FECHA:	10/10/2025



Foto7: SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LÍNEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



Foto 9: REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Foto 10: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1100 LT



Foto 11:SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL

Foto 12: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADERO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta
Consejo de Padres de Familia
Aldea Buena Vista
Santa Ana Huista

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA BUENA VISTA
DIRECCIÓN
SANTA ANA HUISTA
HUEHUETENANGO

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA, SANTA ANA HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-7053-42	FECHA:	10/10/2025



Foto 13: REPARACIÓN DE AZULEJO EN MUEBLES DE COCINA



Foto 14: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Consejo de Padres de Familia Aldea Buena Vista Santa Ana Huista

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA DIRECCIÓN SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO