



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA, SANTA ANA HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-7053-42	FECHA:	28/11/2025



Foto7: SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO INSTALADO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LÍNEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS INSTALADA



Foto 9: REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA FINALIZADA




Foto 10: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1100 LT INSTALADO




Foto 11: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL FINALIZADO




Foto 12: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADERO INSTALADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GeSant

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA, SANTA ANA HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-7053-42	FECHA:	28/11/2025




Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 TERMINADO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL TERMINADO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL INSTALADO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO TERMINADO



Foto 5: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO TERMINADO



Foto 6: SUSTITUCIÓN INODORO FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GCS

Firma y sello del Presidente de la OPE



Cay

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA, SANTA ANA HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-7053-42	FECHA:	28/11/2025



Foto 13: REPARACIÓN DE AZULEJO EN MUEBLES DE COCINA INSTALADO








Foto 14: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO FINALIZADO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

