



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNION CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS REGADILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0016-42	FECHA:	18/03/2025




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26.




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Mejoramiento de azulejo en estufa Rural.



Foto 4: Mejoramiento de baranda



Foto 5: Mejoramiento de ventanales



Foto 6: Sustitución piso torta por piso de granito .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETNANGO	MUNICIPIO:	UNION CANTINIL
NOMBRE DEL	EODP	DIRECCIÓN DEL	ALDEA LOS REGADILLOS
ESTABLECIMIENTO:	13-32-0016-42	FECHA:	04/04/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Mejoramiento de puertas




Foto 9: Mejoramiento de repello y cernido en muro



Foto 10: Mejoramiento de piso Antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---