



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Alta Mira, Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0018-43	FECHA:	20 de marzo de 2025




Foto1: Piso de las aulas con grietas de reventaduras



Foto 2: Paredes con la pintura desgastada




Foto 3: Pila de cemento de dos lavaderos en mal estado




Foto 4: Estufa de la cocina sin azulejo



Foto 5: Paredes que necesitan repello para mayor presentación



Foto 6: Plafoneras, cableado y focos en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

oneilia mc Firma y sello del Presidente de la OPE ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Unión Cantinil Huehuetenango	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN ALTA MIRA ALDEA VISTA HERMOSA UNIÓN CANTINIL, HUEHUETENANGO
---	---