

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Cerro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0037-43	FECHA:	20/03/2025




Foto1: La cocina está muy baja, se necesita levantar las paredes




Foto 2: Se necesita cambiar lámina a la dirección



Foto 3: Se necesita mejorar el muro perimetral para mayor protección




Foto 4: Pintura en malas condiciones de todo el edificio




Foto 5: El piso de los sanitarios es rústico, se necesita mejorar con cerámico antideslizante



Foto 6: Paredes de módulo de aula no tiene repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Cerro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0037-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Piso de dirección con grietas.




Foto 8: Costaneras de metal en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

