

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7003-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Las chapas de las puertas se encuentran en mal estado, se necesita sustitución



Foto 2: La puerta se ha deteriorado, se necesita cambio.



Foto 3: El piso de torta de cemento se encuentra en mal estado se necesita sustitución por piso de granito



Foto 4: Los focos están dañados, se necesita sustitución




Foto 5: Las tomas de corriente están dañados, se necesita sustitución



Foto 6: El cableado eléctrico está en mal estado, se necesita cambio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---





Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---