

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CABIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0002-43	FECHA:	6/06/2025




Foto No. 1: Mantenimiento a balcones de metal



Foto No. 2: Sustitución de ventanas de metal.



Foto No. 3: Reparación de muro perimetral.



Foto No. 4: Sustitución inodoros




Foto No. 5: Sustitución de piso en aulas.



Foto No. 6: Piso en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Antonia

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

