

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO CANLAJ, PETATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CANLAJ, PETATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0004-43	FECHA:	06/06/2025



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada Maxalum



Foto 2: Sustitución de madera por estructura metalica.



Foto 3: Reparación de paredes en servicios sanitarios y accesorios



Foto 4: Reparación de drenaje




Foto 5. Reparación de sistema electrico en baños



Foto 6: Sustitución de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

