

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO CANLAJ, PETATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CANLAJ, PETATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0004-43	FECHA:	15/08/2025



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada Maxalum




Foto 2: Sustitución de madera por estructura metalica.



Foto 3: Reparación de paredes en servicios sanitarios, accesorios y Piso




Foto 4: Reparación de drenaje




Foto 5. Reparación de sistema electrico en baños




Foto 6: Sustitución de puertas y reparación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

