

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO CANLAJ, PETATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CANLAJ, PETATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0004-43	FECHA:	26/08/2025



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada Maxalum



Foto 2: Sustitución de madera por estructura metalica.



Foto 3: Reparación de paredes en servicios sanitarios y accesorios



Foto 4: Reparación de drenaje



Foto 5. Reparación de sistema electrico en baños




Foto 6: Sustitución de puertas y reparación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

