

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CABIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0005-42	FECHA:	15/11/2025



1. Sustitucion de ventana de metal mas vidrio.



2. sustitucion de balcones de metal.




3. Reparacion consistente en cepillado, lijado y pintaado de puertas de metal.



4. Sustitucion de puertas de metal.



5. Reparacion de piso, torta de concreto.



6. sustitucion de lavamanos por pila plástica de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuela Peron
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
PETATÁN, HUEHUETENANGO

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIA RURAL MIXTA, CASERÍO CABIC
PETATÁN, HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CABIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0005-42	FECHA:	15/11/2025



7. Reparación eléctrica, instalación de unidades luz, unidades fuerza, tableros, flipones.



8. Acometida eléctrica y la alimentación al centro de carga.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Antonia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

