

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO CHAPUL, PETATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHAPUL, PETATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0007-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura).



Foto 2: Sustitución de portón de metal con techo incluido.



Foto 3: Sustitución de balcones.



Foto 4: Sustitución de piso de granito.




Foto 5: Sustitución de torta de concreto.



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y contabilizar el número de hojas.

<i>Aida IZ</i> Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO CHAPUL, PETATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHAPUL, PETATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0007-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 7: Reparación de sistema eléctrico.




Foto 8: Sustitución de lavamanos y mingitorio.




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Aida IJL</i> Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE FAMILIA	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--