

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

|                             |                               |                                |                         |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                 | MUNICIPIO:                     | PETATÁN                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM, CASERÍO CHAPUL, PETATÁN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CHAPUL, PETATÁN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-33-0007-43                 | FECHA:                         | 15/08/2025              |




Foto1: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura).



Foto 2: Sustitución de portón de metal con techo incluido.



Foto 3: Sustitución de balcones.



Foto 4: Sustitución de piso de granito.



Foto 5: Sustitución de torta de concreto.



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Aida IJL</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la ASOPADRES DE FAMILIA</p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☒      POSTERIOR ☐

|                             |                               |                                |                         |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                 | MUNICIPIO:                     | PETATÁN                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM, CASERÍO CHAPUL, PETATÁN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CHAPUL, PETATÁN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-33-0007-43                 | FECHA:                         | 18/08/2025              |



Foto 7: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 8: Sustitución de lavamanos y mingitorio.




Foto 9:



Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><i>Aida IJL</i></p> <p align="center">Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA</p> | <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

