

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO CHAPUL, PETATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHAPUL, PETATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0007-43	FECHA:	25/08/2025



Foto1: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura).



Foto 2: Sustitución de portón de metal con techo incluido.



Foto 3: Sustitución de balcones.



Foto 4: Sustitución de piso de granito.




Foto 5: Sustitución de torta de concreto.



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>AIDA IJL</i> Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO CHAPUL, PETATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHAPUL, PETATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0007-43 falta.	FECHA:	25/08/2025



Foto 7: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 8: Sustitución de lavamanos y mingitorio.




Foto 9:



Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Aida IOL</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--