

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CASA BLANCA, CASERÍO CABIC, PETATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0008-43	FECHA:	11/08/2025



Foto1: Sustitución de puertas en servicios sanitarios. Sustitución de portón de metal. Sustitución de puerta (2.10m de alto * 0.90m de ancho). Mejoramiento de columna de portón por fisura.



Foto 2: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto. Sustitución de piso de granito



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico



Foto 5: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑILERÍA). Construcción de trabajos de mejoramiento en el edificio escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JERSON PLUZAÍ LOPEZ JIMÉNEZ
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



MAYNOR LEONARDO DOMINGO ALVARADO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

