

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CASA BLANCA, CASERÍO CABIC, PETATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0008-43	FECHA:	25/08/2025



Foto 1: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios. Sustrucción de portón de metal. Sustrucción de puerta (2.10m de alto * 0.90m de ancho). Mejoramiento de columna de portón por fisura.



Foto 2: Sustrucción de ventanas de madera por metal mas vidrio y ventanas de metal con rejilla.



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto. Sustrucción de piso de granito, colocación de azulejo en cocina.



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico



Foto 5: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑILERÍA). Construcción de trabajos de mejoramiento en el edificio escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JERSON ELIZABETH LÓPEZ JIMÉNEZ
Firma y sello del Presidente de la OPE



MAYNOR LEONARDO DOMINGO ALVARADO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

