

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Petátan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Trapichitos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0010-43	FECHA:	6/06/2025




Foto 1: Lijado y pintura de puertas



Foto 2: Sustitución de chapas



Foto 3: Sustitución de balcones de metal



Foto 4: Sustitución de piso granito




Foto 5: Sustitución de inodoro



Foto 6: Sustitución de azulejo en muebles de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amorino

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Petatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Trapichitos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0010-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustrucción de piso de granito en cocina



Foto 3: Sustrucción de pila portátil de concreto de dos lavaderos



Foto 4: Sustrucción de cerámico en baños




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amoño

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

