

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Petatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Trapichitos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0010-43	FECHA:	18/08/2025




Foto 1: Lijado y pintura de puertas



Foto 2: Sustitución de chapas




Foto 3: Sustitución de balcones de metal




Foto 4: Sustitución de piso granito




Foto 5: Sustitución de inodoro



Foto 6: Sustitución de azulejo en muebles de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Añoño</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Petatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Trapichitos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0010-43	FECHA:	18/08/2025



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 2: Sustitución de piso de granito en cocina



Foto 3: Sustitución de pila portátil de concreto de dos lavaderos




Foto 4: Sustitución de cerámico en baños




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amoño

Firma y sello del Presidente de la OR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

