

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Petatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixmuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0012-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: Sustrución de piso por piso de granito



Foto 2: Sustrución de lamina por lamina troquelada



Foto 3: Reparación de portón 360x230



Foto 4: Sustrución de candelas por focos ahorradores




Foto 5: Sustrución de un tinaco por uno de 2,500 litros




Foto 6: Colocación de azulejos con la pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente registro.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
--	---