

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Petatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixmuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0012-43	FECHA:	03/11/2025



Foto1: Sustitución de piso por piso de granito



Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 3: Reparación de portón 360x230



Foto 4: Sustitución de candelas por focos ahorradores



Foto 5: Sustitución de un tinaco por uno de 2,500 litros



Foto 6: Colocación de azulejos con la pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

