

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Petatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sabino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0013-41	FECHA:	6/06/2025




Foto No 1: Cubierta de lámina en mal estado.



Foto No 2: Estructura de soporte de techo en mal estado.




Foto No 3: Sustitución de balcones de metal



Foto No 4: Vidrios de ventanas en mal estado.



Foto No. 5: Sanitarios en mal estado



Foto No. 6: Lamparas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo