



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SABINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0013-41	FECHA:	18/08/2025




Foto 1: Sustitución de Laminas



Foto 2: Reparación de Cabiado Eléctrico



Foto 3: Sustituciones de Balcones de Metal



Foto 4: Sustitucion de Mingitorio



Foto 5: Instalacion de lavamanos




Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonia Hernández Gregorio

Firma y sello del Presidente de la OPF



Anita Natividad Mendoza Quijón

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

