

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SABINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0013-41	FECHA:	1/09/2025



Foto 1: Sustrucción de Laminas



Foto 2: Nueva instalacion de Cabiado Eléctrico



Foto 3: Sustrucciones de Balcones de Metal



Foto 4: Sustrucion de Mingitorio



Foto 5: Instalacion de lavamanos



Foto 6: Sustrucción de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Antonia Hernández Gregorio

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Anita Natividad Mendoza Quiñonez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

