



Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a E.O.U.M No.02 Profa. Alba Marina Ruiz F	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 calle 7 y 8 avenida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0008-42	FECHA:	8/29/2025



Foto1: Techo en mal estado



Foto 2: Techo en mal estado



Foto 3: Techo en mal estado



Foto 4: Techo mal estado

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

