

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Ernesto R. Lara	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 calle 7a. Av. Puerto Barrios, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0015-43	FECHA:	10/2/2025



Foto1: Lamina en mal estado




Foto 2: Lamina en mal estado



Foto 3: Lamina mal estado.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

